

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3942271
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0140200
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0140200

Ingediend op	01-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Vordenseweg 29 a, 7255BV Hengelo (Gld) (Hengelo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255BV
Huisnummer	29
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vordenseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer Fam. Visschers
Adres eigenaar bouwwerk	7255BV 29 a, Vordenseweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Vordenseweg 29 a 7255BV Hengelo (Gld), achter zijgevels woning , vlakke platen, Bron 2: zie M1, RISICOKLASSE_2 Vordenseweg 29 a 7255BV Hengelo (Gld), op het dak van de woning. , vlakke platen, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Vordenseweg 29 a 7255BV Hengelo (Gld), dak van garage , vlakke platen, Bron 3: zie M1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: zie M1: 40 M2 Bron 2: zie M1: 13 M2 Bron 1: M1: 117 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18490.pdf	Asbestinventarisatierapport		Concept
HengeloVordenseweg2-9a_inv_pdf	HengeloVordenseweg29a_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-01	In behandeling
HengeloVordenseweg2-9a_macht_pdf	HengeloVordenseweg29a_macht.pdf	Anders	2018-10-01	In behandeling