

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3944497

Aanvraagnaam Asbest verwijderen

Uw referentiecode -

Ingediend op 01-10-2018

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Verwijderen asbest pijp woonhuis Onderstraat 2 Bronckhorst.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 3944481

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Tekening locatie te slopen pijp zit in rapportage.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Verwijderen asbest pijp woonhuis Onderstraat 2 Bronckhorst.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7226LD
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Onderstraat
Plaatsnaam	Bronkhorst

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Woning.

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Nog niet bekend.

3 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen?

- ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☒ Nee, (ook) andere materialen
☐ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Asbesthoudende pijp in schoorsteen.

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

Nog niet bekend.

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden.

Nog niet bekend.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
rapport_ai_schoorsteen_Onderstraat_2_pdf	rapport ai schoorsteen Onderstraat 2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-01	In behandeling