

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3951863
Aanvraagnaam	sloop koningsweg 14 Hengelo
Uw referentiecode	31780029 sloop

Ingediend op	04-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	aanvulling op voorgaande melding
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KR
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningsweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Fontijn

Adres eigenaar bouwwerk

Koningsweg 14
7255 KR Hengelo Gld

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

genaamd schuur (asbestinventarisatierapport) blz 13

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	425 m3 puin 3 m3 bsa 74 m3 hout
Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?	De Covik Recycling Bv Covikseweg 3a 7221 CM Steenderen
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☐ Ja ☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat (restant), Bron 6, RISICOKLASSE_2 Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat (dak), Bron 1, RISICOKLASSE_2 Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur , Golfplaat (verzameld), Bron 7, RISICOKLASSE_1 Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur , Golfplaat (dak), Bron 3, RISICOKLASSE_2 Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur , Golfplaat (dak), Bron 2, RISICOKLASSE_2 Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur , Bloemenbak, Bron 5, RISICOKLASSE_1 Koningsweg 14 7255KR Hengelo (Gld), Kapschuur , Vlakke plaat (plafondbeplating), Bron 4, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: 51 M2 Bron 2: 64 M2 Bron 5: 2 STUKS Bron 4: 25 M2 Bron 6: 2.5 M2 Bron 1: 575 M2 Bron 7: 42.90 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AS18206-Rapport_pdf	AS18206-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-04	In behandeling