

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3962473
Aanvraagnaam	Rijksweg 122 Hummelo
Uw referentiecode	P2018136

Ingediend op	10-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	verwijderen van asbest
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57868700
Vestigingsnummer	000027268330
Statutaire naam	Van Dijk Achterhoek
Handelsnaam	Asbest Achterhoek

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.C.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Polman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7091ZZ
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meniststraat
Woonplaats	Dinxperlo

4 Correspondentieadres

Adres	Meniststraat 27 7091ZZ Dinxperlo
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6999EB
Huisnummer	122
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rijksweg
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	asbestverwijdering in het kader van de asbestrein
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevr. Beelaerts

Adres eigenaar bouwwerk

Rijksweg 122
6999 EB Hummelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

week 48 2018

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

zie asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

alle in het rapport genoemde bronnen

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
tinventarisatie_Rijksweg- _122_Hummelo_pdf	R1807302 Asbestinventar- isatie Rijksweg 122 Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-10	In behandeling