

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3971807
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0143821
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0143821

Ingediend op	15-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schooltinkweg 3, 7021MA Zelhem (2018-061)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021MA
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schooltinkweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	2x dak van schuur
----------------------------------	-------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer B. van Erp

Adres eigenaar bouwwerk

7256AJ 28, Teubenweg Keijenborg

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

nader te bepalen

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Schooltinkweg 3 7021MA Zelhem, dak van garage ,
Golfplaten, 01, RISICOKLASSE_2A
Schooltinkweg 3 7021MA Zelhem, dak van garage ,
Golfplaten, 02, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

02: 127 M2
01: 39.5 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Afvoer per container Remondis Dusseldorp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	rapport Schooltinkweg 3 Zelhem, 2018521.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-15	In behandeling
tekening_slopen_pdf	tekening slopen.pdf	Tekening slopen	2018-10-15	In behandeling