

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3978005
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0144567
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0144567
Ingediend op	17-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Meeninklaan 3 A, 7255LD Hengelo (Gld) (11800473)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LD
Huisnummer	3
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meeninklaan
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur(en)
----------------------------------	------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen? Slopen
 Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk E. Maalderink
Adres eigenaar bouwwerk Meeninklaan 3a
7255 LD Hengelo
Wat is de functie van het bouwwerk? AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 3 , Golfplaten dak, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 2 , Golfplaten dak, Bron 2, RISICOKLASSE_2
Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 1 , Vlakke plaat -ventilatiekokers-, Bron 7, RISICOKLASSE_2
Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 3 , Golfplaten dak, Bron 4, RISICOKLASSE_2
Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 1 , Vlakke plaat, Bron 6, RISICOKLASSE_2
Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 4 , Golfplaten dak, Bron 5, RISICOKLASSE_2
Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 1 , Golfplaten dak, Bron 1, RISICOKLASSE_2
Meeninklaan 3 A 7255LD Hengelo (Gld), Schuur 3 , Vlakke plaat -ventilatiekokers-, Bron 8, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 1: 470 M2
Bron 8: 1 M2
Bron 3: 133 M2
Bron 2: 268 M2
Bron 7: 3 M2
Bron 4: 68 M2
Bron 6: 5 STUKS
Bron 5: 145 M2

Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS18249-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-17	In behandeling