

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3974779
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0144180
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0144180

Ingediend op	16-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hackfortselaan 4, 7251RK Vorden (Vorden, Hackfo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251RK
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hackfortselaan
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schoorsteen
----------------------------------	-------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Adres eigenaar bouwwerk

Noordereinde 60
1243 JJ 's-Graveland

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hackfortselaan 4 7251RK Vorden, Buitenzijde ,
Asbestcement/ ronde buis/diameter 125 mm, Buis in
schoorsteen op het dak (1), RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Buis in schoorsteen op het dak (1): 2.5 M

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Eindrapport_inventarisatie	hackfortselaan 4 vorden - 18BV19061.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-16	In behandeling
VordenHackfortselaan4_macht_pdf	VordenHackfortselaan4_macht.pdf	Anders	2018-10-16	In behandeling