

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3978189

Aanvraagnaam grotenhuis-halle

Uw referentiecode P181021

Ingediend op 17-10-2018

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving Het verwijderen van asbesthoudend materiaal conform rapport.

Opmerking Reacties graag naar info@asbestdakadvies.nl

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen nvt

Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nlWebsite: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7025EB
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Molenweg
Plaatsnaam	Halle

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Dhr. te Grotenhuis

Adres eigenaar bouwwerk

Molenweg 4
7025 EB
Halle

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Agrarische bedrijfsgebouw(en)

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

niet bekend

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

daken schuren
los materiaal
kokers op dak

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

245 m2 + 135 m2 + 115 m2 + 280 m2 + 689 m2 + 265 m2 +
286 m2 + 120 m2 dak (gedeeltelijk gevel)
0,1 m2 + 0,5 m3 los
3 + 1 kokers

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

niet bekend

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport_pdf	Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-17	In behandeling