

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3436053
Aanvraagnaam	Aanvraag aanbouw werktuigenberging Varsselseweg 4
Uw referentiecode	-
Ingediend op	24-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Nieuwbouw / aanbouw bestaande werktuigenberging. Sloop bestaande schuur / dieren verblijf. Lokatie, Zorgboerderij De Mette Maat Varsselseweg 4 7255 NN
Opmerking	graag zou ik reactie ontvangen welke gegeven s er ontbreken, bij deze zelfde schuur bouwaanvraag zijn in 2016 niet meer gegevens vereist mvg Johan lubbers 06 2280 4542 info@bouwbedrijf lubbers hengelo .nl
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	3435563
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	graag zou ik reactie ontvangen welke gegeven s er ontbreken, bij deze zelfde schuur bouwaanvraag zijn in 2016 niet meer gegevens vereist mvg Johan lubbers 06 2280 4542 info@bouwbedrijf lubbers hengelo .nl
Bijlagen n.v.t. of al bekend	graag zou ik reactie ontvangen welke gegeven s er ontbreken, bij deze zelfde schuur bouwaanvraag zijn in 2016 niet meer gegevens vereist mvg Johan lubbers 06 2280 4542 info@bouwbedrijf lubbers hengelo .nl

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl
Website: www.bronckhorst.nl
Contactpersoon: afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NN
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Aanbouw werktuigenberging op gedeeltelijke plaats bestaande schuur, deze wordt gesloopt
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Schuur / dieren verblijf ezels - rendieren

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Slopen/ asbestverwijderen na afgifte vergunning/ medio
voorjaar 2018

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

dakconstructie

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

760 m2 zie rapport

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp-Achterhoek
voorheen VAR Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ierapport_Varsselseweg_4_Hengelo_Gld_pdf	Asbestinventarisatierapport Varsselseweg 4 Hengelo Gld.pdf	Asbestinventarisatierapport Tekening slopen Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand	2018-01-24	In behandeling