

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3993191
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0146416
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0146416

Ingediend op	24-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Jacob van Ruysdaelstraat 1, 7021DE Zelhem (Zelh...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021DE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Jacob van Ruysdaelstraat
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer J.W. Jansen
Adres eigenaar bouwwerk	7021DE 1, Jacob van Ruysdaelstraat Zelhem
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Jacob van Ruysdaelstraat 1 7021DE Zelhem, Bitumen boven voormalig dakraam op de zolder , Bitumen, Bron 2: M2, NVT Jacob van Ruysdaelstraat 1 7021DE Zelhem, Zeil en bitumen lijmlaag op de vloer van het achterhuis. , Zeil en bitumen lijmlaag, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2 Jacob van Ruysdaelstraat 1 7021DE Zelhem, Vlakke platen op het voorste gedeelte van het dak van de woning. , Vlakke platen, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Jacob van Ruysdaelstraat 1 7021DE Zelhem, Bitumen op de vloer van de hal. , Bitumen, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_2 Jacob van Ruysdaelstraat 1 7021DE Zelhem, Zeil op de vloer van de bijkeuken , Zeil, Bron 5: M5, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 3: M3: 10 M2 Bron 5: M5: 11.20 M2 Bron 4: M4: 12.80 M2 Bron 1: M1: 134 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ZelhemJacobvanRuysdaelstraat1_macht_pdf	ZelhemJacobvanRuysdaelstraat1_macht.pdf	Anders	2018-10-24	In behandeling
ZelhemJacobvanRuysdaelstraat1_inv_pdf	ZelhemJacobvanRuysdaelstraat1_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-24	In behandeling