Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer	**Datum ontvangst**



Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3994883
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0146622
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0146622
Ingediend op	25-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Varsselseweg 41 a, 7255NR Hengelo (Gld) (Hengel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NR
Huisnummer	41
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☑ Nee

Formulierversie
2018.02

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?	☐ Slopen ☑ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer E.B. Wisselink
Adres eigenaar bouwwerk	7255NR 41 a, Varsselseweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Varsselseweg 41 a 7255NR Hengelo (Gld), Golfplaten incl. nokstukken op dak van schuur , Golfplaten incl. nokstukken, Bron 1: M1,M2, NVT Varsselseweg 41 a 7255NR Hengelo (Gld), Restanten golfplaat in big bag op pallet nabij de schuur , Restanten golfplaat, Bron 2: Big bag, RISICOKLASSE_1
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: Big bag: 0.20 M3
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☑ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☑ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HengeloVarsselseweg-41a_inv_pdf	HengeloVarssel-seweg41a_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-25	In behandeling
HengeloVarsselseweg-41a_macht_pdf	HengeloVarssel-seweg41a_macht.pdf	Anders	2018-10-25	In behandeling