

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4010033
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0148685
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0148685

Ingediend op	01-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wolsinkweg 1, 7256KA Keijenburg (1800165 Hilder...
Opmerking	Sloop 1 schuur, vervanging dakplaten op 2e schuur.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	TEkening slopen niet van toepassing.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7256KA
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wolsinkweg
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuren
----------------------------------	---------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 65971388
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Hilderink Bouw VOF

Adres eigenaar bouwwerk

7021LW 4 A, Akkermansstraat Zelhem

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Na akkoord gemeente, eind 2018 of begin 2019.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Wolsinkweg 1 7256KA Keijenburg, Schuur 2 ,
Golfplaten dak incl. overlap & toebehoren, M02AA,
RISICOKLASSE_2A
Wolsinkweg 1 7256KA Keijenburg, Schuur 2 , Restanten
golfplaat, M02AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_2A
Wolsinkweg 1 7256KA Keijenburg, Schuur 1 ,
Golfplaten dak incl. overlap & toebehoren, M01AA,
RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

M01AA: 320 M2
M02AA: 60 M2
M02AZ (8.2.1): 6 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Dichtstbijzijnde stort die asbest mag ontvangen (VAR De Sluiner, Wilp)

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Luchtfoto_met_cirkel	Luchtfoto met cirkel.JPG	Anders	2018-11-01	In behandeling
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 18101375.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-01	In behandeling
Asbestinventarisatierapport_18101375_pdf	Asbestinventarisatierapport 18101375.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-01	In behandeling