

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3446739
Aanvraagnaam	asbestsanering Roggestraat 3
Uw referentiecode	bouwen/BR

Ingediend op	30-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Asbestsanering in (leegstaande) en op te knappen woning Roggestraat 3 volgens bijgaand rapport.
Opmerking	er volgens in de buurt nog enkele aanvragen, deze worden telkens apart ingezonden.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	tekening is in rapport opgenomen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7025AM
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Roggestraat
Plaatsnaam	Halle
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	leegstaande woning. eerste van cluster te renoveren woningen.
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

wonen

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

februari 2018. (nader te bepalen)

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

zie inventarisatierapport.

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

zie inventarisatierapport.

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

nog niet bekend. (via saneerder)

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

nvt.

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport_1712317_Roggestraat_3_pdf	Rapport_171231-7_Roggestraat_3-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-30	In behandeling