

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4001901
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0147529
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0147529

Ingediend op	29-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 35, 7021HB Zelhem (31700314)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HB
Huisnummer	35
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuren A t/m G
----------------------------------	-----------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

M. Wasseveld

Adres eigenaar bouwwerk

Ruurloseweg 35
7021 HB Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Erf , Vlakke plaat
(restanten/fragmenten besmet gebied), Bron 16,
RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Schuur E , Golfplaat
(dak), Bron 10, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Schuur D , Vlakke plaat
(ventilatiekoker), Bron 9, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Schuur D , Vlakke plaat
(restanten/fragmenten op dak), Bron 17, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Schuur B , Golfplaat
(dak), Bron 3, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Schuur F , Golfplaat
(dak), Bron 12, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Schuur A , Golfplaat
(dak), Bron 2, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 35 7021HB Zelhem, Schuur B , Asbestcement
buis (pijp), Bron 5, RISICOKLASSE_2A
Ruurloseweg 35...

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 8: 347 M2
Bron 15: 1 M2
Bron 1: 28 M2
M7: 4 M2
Bron 13: 470 M2
Bron 16: 50 M2
Bron 10: 212 M2
Bron 9: 2.40 M2
Bron 17: 4 STUKS
Bron 3: 82 M2
Bron 12: 372 M2
Bron 2: 43 M2
Bron 5: 1 M
Bron 4: 1.60 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatie_AS18-245_pdf	Inventarisatie_AS18-245.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-29	In behandeling