

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Aanvraagnummer                  | 4001927                                  |
| Aanvraagnaam                    | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0147532     |
| Uw referentiecode               | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0147532            |
| Ingediend op                    | 31-10-2018                               |
| Soort procedure                 | Geen procedure van toepassing            |
| Projectomschrijving             | Ruurloseweg 48, 7251LM Vorden (11800241) |
| Opmerking                       | -                                        |
| Gefaseerd                       | Nee                                      |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                      |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                   |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                   |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7251LM                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 48                                                                     |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Ruurloseweg                                                            |
| Plaatsnaam                                                                                 | Vorden                                                                 |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Eventuele toelichting op locatie | 2 schuren |
|----------------------------------|-----------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Norde

Adres eigenaar bouwwerk

Ruurloseweg 48  
7251 LM Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw  
☒ Een bijgebouw  
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

leegstaande voormalige varkensschuren

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3  
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)  
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)  
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)  
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

|                                                                                                                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen. | 650 m3 puin<br>135 m3 hout<br>17 m3 BSA                                |
| Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?                                                                          | De Covik Recycling BV<br>Covikseweg 3a<br>7221 CM Steenderen           |
| Is een asbestinventarisatierapport vereist?                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee |
| U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.                                                |                                                                        |
| Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?                                                  | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?                                    | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

#### 4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.                                         | Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Varkensschuur B , Golfplaat (nok), Bron 5, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Varkensschuur B , Golfplaat, Bron 4, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Erf , Golfplaat, Bron 15, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Erf , Vlakke plaat (schotten meststilo), Bron 12, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Erf , Vlakke plaat, Bron 14, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Veldschuur , Golfplaat (dak), Bron 9, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Erf , Golfplaat, Bron 16, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Veldschuur , Golfplaat (dak), Bron 10, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 48 7251LM Vorden, Erf , Vlakke plaat (fragmenten), Bron 13, RISICOKLASSE_2<br>Ruurloseweg 4... |
| Hoeveel asbest zal worden verwijderd?                                                                 | Bron 10: 9.20 M2<br>Bron 13: 3 M2<br>Bron 8: 7 STUKS<br>Bron 3: 43 M2<br>Bron 1: 615 M2<br>Bron 5: 26.5 M2<br>Bron 4: 397 M2<br>Bron 15: 12 M2<br>Bron 14: 0.5 M2<br>Bron 12: 12 M2<br>Bron 16: 4.20 M2<br>Bron 9: 128 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?                                                | Attero te Wilp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Is een asbestinventarisatierapport vereist?                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage            | Bestandsnaam           | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport   | AS18236-Rapport.pdf    | Asbestinventarisatierapport | 2018-10-31      | In behandeling  |
| Inventarisatierapport_2 | AS18236-Rapport V2.pdf | Asbestinventarisatierapport | 2018-10-31      | In behandeling  |