

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4000709
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0147336
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0147336

Ingediend op	29-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Varsselseweg 34, 7255NR Hengelo (Gld) (Hengelo,...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NR
Huisnummer	34
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 40101668
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Hamove

Adres eigenaar bouwwerk

7255WK 5, Singel Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Varsselseweg 34 7255NR Hengelo (Gld), dak van schuur 2 ,
Golfplaten, 06, RISICOKLASSE_2
Varsselseweg 34 7255NR Hengelo (Gld), dak van schuur 2 ,
Plaat op koker, 05, RISICOKLASSE_2
Varsselseweg 34 7255NR Hengelo (Gld), kozijnen schuur
2 , stopverf, 07, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

06: 234 M2
05: 3 STUKS

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
HengeloVarsselseweg-34_inv2_pdf	HengeloVarsel-seweg34_inv2.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-29	In behandeling
HengeloVarsselseweg-34_macht1_pdf	HengeloVarsel-seweg34_macht1.pdf	Anders	2018-10-29	In behandeling