

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4018657
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-Drempt-Hulsevoortseweg 6
Uw referentiecode	Drempt

Ingediend op	06-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van dak schuur en afvoeren los materiaal.
Opmerking	Graag afschrift van sloopmelding naar info@asbest-verwijdering.com
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DG
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hulsevoortseweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Zie aanvrager

Adres eigenaar bouwwerk

Zie adres aanvrager

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

22-11-2018. Graag met spoed afhandelen.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Golfplaten op dak schuur + los materiaal-verwijzing naar
bijgevoegde rapportage

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Alles wat er in de bijgevoegde rapportage staat

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Vink Barneveld.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
RapportageDrempt_.pdf	RapportageDrempt_.pdf	Tekening slopen Asbestinventarisatierapport Anders	2018-11-06	In behandeling