


Bijlage 1: situatietekening verwijderen borden tweerichtingsfietspad Burgemeester Geuljanslaan



Locatie



Situatie 1: Weghalen bord G11 en onderbord OB505



Situatie 2: Weghalen onderbord OB505



Weghalen onderbroken asmarkering in het midden van het fietspad