

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4027725
Aanvraagnaam	Zelhemseweg 9 Hummelo
Uw referentiecode	P2018152

Ingediend op	12-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	asbest verwijderen
Opmerking	Aanvraag betreft de "asbestrein"
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57868700
Vestigingsnummer	000027268330
Statutaire naam	Van Dijk Achterhoek
Handelsnaam	Asbest Achterhoek

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.C.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Polman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7091ZZ
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meniststraat
Woonplaats	Dinxperlo

4 Correspondentieadres

Adres	Meniststraat 27 7091ZZ Dinxperlo
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6999DN
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zelhemseweg
Plaatsnaam	Hummelo

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

F.Kok

Adres eigenaar bouwwerk

Zelhemseweg 9
6999 DN Hummelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Garage

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

10-12-2018

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

zie asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

zie asbestinventarisatierapport

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
R18-06251_AIR_Zelhemseweg_9_Hummelo_pdf	R18-06251_AIR Zelhemseweg 9 Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-12	In behandeling