

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4053879                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0154065 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0154065        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 23-11-2018                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Bernhardlaan 9, 6998AS Laag-Keppel (2018-071)   |
| Opmerking                       | Op 23-11-2018 reeds gemaïld aan dhr. Peppelman. |
| Gefaseerd                       | Nee                                             |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                             |
| Bijlagen die later komen        | -                                               |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                               |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 6998AS                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 9                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Bernhardlaan                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | Laag-Keppel                                                            |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Eventuele toelichting op locatie | woning |
|----------------------------------|--------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Naam eigenaar bouwwerk                                                              | De heer K Vleugel                  |
| Adres eigenaar bouwwerk                                                             | 6998AS 9, Bernhardlaan Laag-Keppel |
| Wat is de functie van het bouwwerk?                                                 | WONING                             |
| Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? | 23-11-2018 en 26-11-2018           |

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.                                         | Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, buitengevels , Beglazingskit dubbel glas, 6, RISICOKLASSE_2<br>Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, woonkamer, slaapkamers, berging , Pakking in lamellenradiatoren, 4, RISICOKLASSE_1<br>Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, kruipruimte , leidingisolatie, 2, NVT<br>Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, woning en carport , dakbeschot, 1, RISICOKLASSE_2<br>Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, schoorsteen berging , rookgaskanaal, 2 uit rapp. 18.263, RISICOKLASSE_2<br>Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, buitengevels , Beglazingskit dubbel glas, 6, RISICOKLASSE_1<br>Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, woonkamer , hittedeksel onder vensterbaken, 3, RISICOKLASSE_2A<br>Bernhardlaan 9 6998AS Laag-Keppel, schoorsteen berging , rookgaskanaal, 1 u... |
| Hoeveel asbest zal worden verwijderd?                                                                 | 2 uit rapp. 18.263: 1.5 M<br>1 uit rapport 18.263: 1.5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?                                                | Per container via Remondis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Is een asbestinventarisatierapport vereist?                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam        | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport | R18-263.pdf         | Asbestinventarisatierapport | 2018-11-23      | In behandeling  |
| tekening_slopen_pdf   | tekening slopen.pdf | Tekening slopen             | 2018-11-23      | In behandeling  |