

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4028861
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0150824
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0150824

Ingediend op	12-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Handwijzersdijk 2, 7255MJ Hengelo (Gld) (Hengel...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MJ
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Handwijzersdijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J. Berndsen

Adres eigenaar bouwwerk

7255MJ 2, Handwijzersdijk Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

De koeienstal en kapschuur worden volledig gesloopt. De varkensstal alleen asbest verwijderen. Voor plattegrond zie blz. 20 van inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

100 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Handwijzersdijk 2 7255MJ Hengelo (Gld), naast varkensstal. , restanten golfplaten, Bron 8: M6, RISICOKLASSE_1
Handwijzersdijk 2 7255MJ Hengelo (Gld), op het dak van de varkensstal. , golfplaten en nokstukken, Bron 9: zie M6, RISICOKLASSE_2
Handwijzersdijk 2 7255MJ Hengelo (Gld), op het dak van de kapschuur , golfplaten, Bron 5: M5, RISICOKLASSE_2
Handwijzersdijk 2 7255MJ Hengelo (Gld), in de mestkelders van de koeienstal , buizen, Bron 4: M4, RISICOKLASSE_2A
Handwijzersdijk 2 7255MJ Hengelo (Gld), naast de varkensstal. , vlakke plaat, Bron 7: zie M3, RISICOKLASSE_1
Handwijzersdijk 2 7255MJ Hengelo (Gld), op zolder koeienstal , vlakke plaat, Bron 3: M3, RISICOKLASSE_1
Handwijzersdijk 2 7255MJ Hengelo (Gld), in de kozijnen van de varkensst...

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? Bron 3: M3: 2.5 M2
Bron 6: zie M3: 4.5 M2
Bron 2: M2: 2.80 M
Bron 1: M1: 157 M2
Bron 8: M6: 2.5 M2
Bron 9: zie M6: 220 M2
Bron 5: M5: 73 M2
Bron 4: M4: 2 M
Bron 7: zie M3: 0.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18528 v.02.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-12	In behandeling
HengeloHandwijzersdijk2_macht_.pdf	HengeloHandwijzersdijk2_macht-.pdf	Anders	2018-11-12	In behandeling