

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4028735
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0150873
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0150873

Ingediend op	12-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hamminckweg 1, 7251RB Vorden (11805009)
Opmerking	Asbesttrein 5009
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251RB
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hamminkweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schapenstal en kippenhok
----------------------------------	--------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

F. Letterie

Adres eigenaar bouwwerk

7121CX 24, Haartsestraat Aalten

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hamminckweg 1 7251RB Vorden, dak kippenhok , golfplaten,
M1.1, RISICOKLASSE_2
Hamminckweg 1 7251RB Vorden, dak schapenstal ,
golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1.1: 3.40 M2
M1: 63.5 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	18.09370 Asbestinventar- isatierapport Hamminkweg 1 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-12	In behandeling