

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4062833
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0155045
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0155045

Ingediend op	28-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Banninkstraat 12, 7255AW Hengelo (Gld) (1809014)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255AW
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Banninkstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

E. Korten

Adres eigenaar bouwwerk

Banninkstraat 12
7255 AW Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Zo snel mogelijk ivm brandschade en restanten / besmetting
in woonkamer.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Banninkstraat 12 7255AW Hengelo (Gld), Voorkamer ,
Restanten board, M01AA, RISICOKLASSE_2A
Banninkstraat 12 7255AW Hengelo (Gld), Voorkamer ,
Gevelkachel, M01O, RISICOKLASSE_1
Banninkstraat 12 7255AW Hengelo (Gld), Voortuin ,
Restanten board, M01AZ, RISICOKLASSE_2A
Banninkstraat 12 7255AW Hengelo (Gld), Voorkamer ,
Koord in deuren, M02V, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M01AZ: 1 M2
M01AA: 0.5 M2
M01O: 1 STUKS

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Renewi
Grote Wade 45
3439 NZ Nieuwegein

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

brandschade

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 18111488.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-28	In behandeling