

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4067873
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0155404
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0155404

Ingediend op	30-11-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Groenendaalseweg 3, 7255PB Hengelo (Gld) (11805...
Opmerking	Asbesttrein 5006
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7255PB
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Groenendaalseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	de schuur
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer M. Ober

Adres eigenaar bouwwerk

7255PB 3, Groenendaalseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Groenendaalseweg 3 7255PB Hengelo (Gld), achter schuur
als afdakje , golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_1
Groenendaalseweg 3 7255PB Hengelo (Gld), dak schuur ,
golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2A

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1.1: 2.40 M2
M1: 92 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R18.09390 Asbestinventar- isatierapport Groenendaalseweg 3 Hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-11-30	In behandeling