



Snorfiets naar de rijbaan: fietspaden binnen de ring Amsterdam
Analyse conform CROW-richtlijnen bromfietspaden 2016

 Fietspad te smal	 Fietspad met lage intensiteit
 Fietspad met (te) hoge intensiteit	 Fietspad breed genoeg
 Buiten maatregel	 Geen intensiteitsgegevens