

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4071985
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0156133
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0156133

Ingediend op	03-12-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Veldhoekseweg 23, 7255NH Hengelo (Gld) (Hengelo...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NH
Huisnummer	23
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Veldhoekseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw H.E. Salomé

Adres eigenaar bouwwerk

7255NH 23, Veldhoekseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Veldhoekseweg 23 7255NH Hengelo (Gld), Golfplaten
op het dak van de schuur. , Golfplaten, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2
Veldhoekseweg 23 7255NH Hengelo (Gld), Vlakke platen
aan de verhoging van het dak , Vlakke platen, Bron 3: M3,
RISICOKLASSE_2
Veldhoekseweg 23 7255NH Hengelo (Gld), Stopverf in de
ramen van de schuur , Stopverf, Bron 2: M2, M2a, NVT

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 1: M1: 134 M2
Bron 3: M3: 1.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18613.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-12-03	In behandeling
HengeloVeldhoekseweg23_macht_pdf	HengeloVeldhoekseweg23_macht.pdf	Anders	2018-12-03	In behandeling