

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4073269
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0156270
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0156270

Ingediend op	04-12-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Schuttestraat 16, 7251MZ Vorden (11805029)
Opmerking	Asbesttrein 5029
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251MZ
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schuttestraat
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	jongveestal en ligboxenstal
----------------------------------	-----------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer H.G. Beumer

Adres eigenaar bouwwerk

7251MZ 16, Schuttestraat Vorden

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

ligboxenstal, zie blz 26 van het inventarisatierapport

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

puin 250 ton
hout 9 ton
bsa 7 ton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen? De Covik Recycling BV
Covikseweg 3a
7221 CM Steenderen

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Schuttestraat 16 7251MZ Vorden, gedeelte dak jongveestal , golfplaten incl nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 16 7251MZ Vorden, binnenzijde bekleding luchtkokers jongveestal , vlakke plaat, M5, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 16 7251MZ Vorden, dak van ligboxenstal , golfplaten incl kantstukken en nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 16 7251MZ Vorden, gedeelte dak jongveestal , golfplaten, M4, RISICOKLASSE_2
Schuttestraat 16 7251MZ Vorden, gedeelte dak jongveestal , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M4: 225 M2
M1: 609 M2
M3: 131 M2
M2: 225 M2
M5: 1.80 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest? Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	18.09391 Asbestinventar- isatierapport Schuttestraat 16 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-12-04	In behandeling