

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4092525
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0158570
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0158570

Ingediend op	13-12-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Baaksekampweg 3, 7021HK Zelhem (18381)
Opmerking	Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021HK
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Baaksekampweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Agrarische gebouwen
----------------------------------	---------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 59206438

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Mts Reinders - Bilderbeek

Adres eigenaar bouwwerk

7021HK 3, Baaksekampweg Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Week 2 -2019

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, achter afdak van
schuur 2 , Restanten golfplaten, 06, NVT
Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, deel van afdak ,
Golfplaten als wand, 05, RISICOKLASSE_2A
Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, rond beide schuren ,
mos, 07, RISICOKLASSE_2A
Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, afdak van schuur 2 ,
Golfplaten, 03, NVT
Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, Dak van schuur 2 ,
Golfplaten en nokstukken, 02, RISICOKLASSE_2
Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, Dak van schuur 2 ,
plaat op koker, 04, RISICOKLASSE_2
Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, Dak van schuur 1 ,
Golfplaten en nokstukken, 01, RISICOKLASSE_2
Baaksekampweg 3 7021HK Zelhem, schuur 1 , plaat boven
silo, 08, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

01: 277 M2
08: 11.60 M2
05: 5.60 M2
07: 5.60 M2
02: 175 M2
04: 1 STUKS

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Baaksekampweg 3 Zelhem 2018593.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-12-13	In behandeling