

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3475143
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0088341
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0088341

Ingediend op	12-02-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Koningsweg 5, 7255KR Hengelo (Gld) (Hengelo, Ko...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KR
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Koningsweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer D. Breukink
Adres eigenaar bouwwerk	7255KR 5, Koningsweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m. STORMSCHADE !!!

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), op de begane grond van een gedeelte van de deel , restanten vlakke plaat, Bron 4: zie M1, RISICOKLASSE_2 Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), op een gedeelte van de zolder van de deel , restanten vlakke plaat, Bron 3: zie M1, RISICOKLASSE_2 Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), op een gedeelte van het dak van de deel , vlakke platen, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Koningsweg 5 7255KR Hengelo (Gld), op het maaiveld naast de deel , restanten vlakke plaat, Bron 2: zie M1, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 2: zie M1: 0.20 M2 Bron 3: zie M1: 7 M2 Bron 1: M1: 50 M2 Bron 4: zie M1: 0.20 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18060.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-02-12	In behandeling
HengeloKoningsweg5_-macht_pdf	HengeloKoningsweg5_macht-.pdf	Anders	2018-02-12	In behandeling