

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3447059
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0085637
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0085637

Ingediend op	30-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Antinkweg 3, 7255NV Hengelo (Gld) (Hengelo, Ant...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NV
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Antinkweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 53124898
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Mts. G.L. Klein Winkel en G. Klein Winkel-
Groot Wassink

Adres eigenaar bouwwerk

7255NV 3, Antinkweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Antinkweg 3 7255NV Hengelo (Gld), Dak en de golfplaat
aan de ontluhtingskoker op het dak van de voormalige
varkensstal , Golfplaten en nokstukken, Bron 6: M5,
RISICOKLASSE_2
Antinkweg 3 7255NV Hengelo (Gld), Dilatievoegen op vier
plekken aan muur van ligboxenstal , Kit, Bron 3: M3, NVT
Antinkweg 3 7255NV Hengelo (Gld), Ontluhtingskoker op
dak van voormalige varkensstal , Asbestverdachte platen,
Bron 5; N.v.t., RISICOKLASSE_2
Antinkweg 3 7255NV Hengelo (Gld), Dak van
werktuigenberging , Bron 4: M4, Bron 4: M4,
RISICOKLASSE_2
Antinkweg 3 7255NV Hengelo (Gld), Wand in ligboxenstal ,
Vakke platen, Bron 1: M1, NVT
Antinkweg 3 7255NV Hengelo (Gld), Dak van ligboxenstal ,
Golfplaten, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 5; N.v.t.: 1 M2
Bron 6: M5: 102 M2
Bron 2: M2: 483 M2
Bron 4: M4: 133 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18011.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-30	In behandeling
HengeloAntinkweg3_macht_pdf	HengeloAntinkweg3_macht.pdf	Anders	2018-01-30	In behandeling