

Formulierversie  
2017.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3450801
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0086047
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0086047
Ingediend op	31-01-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Ruurloseweg 33, 7021HB Zelhem (Zelhem, Ruurlose...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2017.02

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7021HB
Huisnummer	33
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?  Slopen  
 Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk De heer J.G. Roelofs  
Adres eigenaar bouwwerk 7021HB 33, Ruurloseweg Zelhem  
Wat is de functie van het bouwwerk? WONING  
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? z.s.m.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Ruurloseweg 33 7021HB Zelhem, Dak van woning , Dakbeschot, 01, RISICOKLASSE\_2  
Hoeveel asbest zal worden verwijderd? 01: 175 M2  
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest? Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp  
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?  Ja  
 Nee  
Is een asbestinventarisatierapport vereist?  Ja  
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2017.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport Ruurloseweg 33 te Zelhem 2018052.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-01-31	In behandeling
ZelhemRuurloseweg33_macht_pdf	ZelhemRuurloseweg33_macht.pdf	Anders	2018-01-31	In behandeling