

Formuliersversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4099655
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0159187
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0159187
Ingediend op	17-12-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Spalderkampseweg 3, 6999AG Hummelo (Hummelo, Sp...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	6999AG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Spalderkampseweg
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

- Waarvoor wilt u de melding doen?
- Slopen
 - Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

- Naam eigenaar bouwwerk KvK-nummer: 68006756
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: De Wagenschuur B.V.
- Adres eigenaar bouwwerk 7221NA 1, J.F. Oltmansstraat Steenderen
- Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?
- Het hoofdgebouw
 - Een bijgebouw
 - Ander bouwwerk
- Wat is de functie van het bouwwerk? De veeschuur en mestsilos worden volledig gesloopt. Zie plattegrond blz. 14 van het inventarisatierapport.
- Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?
- Ja
 - Nee
- Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden Enzerink B.V.
- Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld
- Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd? z.s.m.
- Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd? z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

- Welke methode gebruikt u voor het slopen?
- Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
 - Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
 - Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
 - Anders
- Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.
- 220 m³ puin
30 m³ hout
10 m³ bouw en sloop
- Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen? Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken? Ja
 Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen? Ja
 Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit. Spalderkampseweg 3 6999AG Hummelo, dak , golfplaten, M001, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd? M001: 250 M2

Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest? Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden? Ja
 Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist? Ja
 Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formuliersversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapportage a.i. Spalderkampseweg 3 Hummelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-12-17	In behandeling
HummeloSpalderkampseweg3_macht_pdf	HummeloSpalderkampseweg3_macht.pdf	Anders	2018-12-17	In behandeling