

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4208377
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0169787
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0169787

Ingediend op	13-02-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Ruurloseweg 94, 7251LW Vorden (11805083)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LW
Huisnummer	94
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Ruurloseweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	ponystal en kapschuur
----------------------------------	-----------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevr. Voskamp

Adres eigenaar bouwwerk

Ruurloseweg 94
7251 LW Vorden

Wat is de functie van het
bouwwerk?

ponystal en kapschuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Ruurloseweg 94 7251LW Vorden, tegen rechterzijgevel ,
vlakke plaat, M3, RISICOKLASSE_2
Ruurloseweg 94 7251LW Vorden, dak ponystal , golfplaten,
M2, RISICOKLASSE_2A
Ruurloseweg 94 7251LW Vorden, dak kapschuur en
afdakje aan kapschuur , golfplaten incl nokstukken, M1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1: 150 M2
M3: 0.10 M2
M2: 45 M2

Wat is de afvoerbepemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.12491 Ruurloseweg 94 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-13	In behandeling