

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4221449
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0171077
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0171077

Ingediend op	19-02-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Okhorstweg 4, 7234SV Wichmond (11805032)
Opmerking	Asbesttrein 5032
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode 7234SV

Huisnummer 4

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Okhorstweg

Plaatsnaam Wichmond

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie schuur en kapschuur

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Taken

Adres eigenaar bouwwerk

Okhorstweg 4
7234 SV Wichmond

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur en kapschuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Okhorstweg 4 7234SV Wichmond, plafond gedeelte
kapschuur , vlakke plaat, M3, RISICOKLASSE_2
Okhorstweg 4 7234SV Wichmond, dak schuur , golfplaten,
M1, RISICOKLASSE_2
Okhorstweg 4 7234SV Wichmond, achter schuur ,
golfplaten, M1.1, RISICOKLASSE_2
Okhorstweg 4 7234SV Wichmond, dak kapschuur ,
golfplaten incl nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M1.1: 6 M2
M2: 329 M2
M3: 75 M2
M1: 157 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.11479 Okhorstweg 4 Wichmond.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-19	In behandeling