

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4103027
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0159589
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0159589

Ingediend op	18-12-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 9, 7234SR Wichmond (Wichmond,...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7234SR
Huisnummer	9
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Wichmond
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

R. te Plate

Adres eigenaar bouwwerk

Lankhorsterstraat 9
7234 SR Wichmond

Wat is de functie van het
bouwwerk?

Overig

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lankhorsterstraat 9 7234SR Wichmond, in middelste
raamkozijn kippenschuur , plaatmateriaal, M4.1,
RISICOKLASSE_1
Lankhorsterstraat 9 7234SR Wichmond, in kippenschuur
2 stuks luikjes (voorgevel) , plaatmateriaal, M4,
RISICOKLASSE_1
Lankhorsterstraat 9 7234SR Wichmond, rechtergevel
kippenschuur , plaatmateriaal, M5, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 9 7234SR Wichmond, dak kippenschuur ,
golfplaten en nokstukken, M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M5: 0.40 M2
M3: 56 M2
M4.1: 0.5 M2
M4: 0.20 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 14.46501 Versie 2 Lankhorsterstraat 9 Wichmond.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-12-18	In behandeling
WichmondLankhorster- straat9_macht_pdf	WichmondLankho- rsterstraat9_ma- cht.pdf	Anders	2018-12-18	In behandeling