

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4237389
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0172623
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0172623

Ingediend op	25-02-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bronckhorsterstraat 2, 7256KE Keijenborg (190023...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7256KE
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bronkhorsterstraat
Plaatsnaam	Keijenburg

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Schuur naast woning
----------------------------------	---------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09203757

Vestigingsnummer: 000000000000

Bedrijfsnaam: Mts. P.J. Hilderink en B.B.M. Hilderink-Kleve

Adres eigenaar bouwwerk

7256KE 2, Bronkhorsterstraat Keijenborg

Wat is de functie van het bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Voorjaar 2019, nader te plannen.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Bronkhorsterstraat 2 7256KE Keijenborg, Naast mestplaats , Golfplaten dak inclusief toebehoren en overlap, Bron 2, RISICOKLASSE_2A
Bronkhorsterstraat 2 7256KE Keijenborg, Naast schuur , Restanten beplating in emmer, Bron 3, RISICOKLASSE_2
Bronkhorsterstraat 2 7256KE Keijenborg, Schuur , Golfplaten dak inclusief toebehoren en overlap, Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 2: 10.5 M2

Bron 3: 0.20 M2

Bron 1: 363 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero De Sluiner, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 1902285.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-02-25	In behandeling
Luchtfoto_met_cirkel_I.JPG	Luchtfoto met cirkel.JPG	Tekening slopen	2019-02-25	In behandeling