

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4264290
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0175444
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0175444

Ingediend op	08-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wiersserbroekweg 1 a, 7251LG Vorden (11805040)
Opmerking	Asbesttrein 5040
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251LG
Huisnummer	1
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wiersserbroekweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	wagenloods, hondenschuur en afdak
----------------------------------	-----------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Jaaltink-Brandenburg
Adres eigenaar bouwwerk	Wiersserbroekweg 1a 7251 LG Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	wagenloods, Hondenschuur en afdak
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Bet bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, dakje ventilatiekoker op dak wagenloods , vlakke plaat, M4, RISICOKLASSE_2 Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, dak hondenschuur en afdak , golfplaten incl nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2A Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, dak wagenloods , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2 Wiersserbroekweg 1 a 7251LG Vorden, plafond hondenschuur , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M2: 196 M2 M4: 0.40 M2 M3: 349 M2 M1: 269 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 18.10413 Wiersserbroekweg 1a Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-08	In behandeling