

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4267595
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0175628
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0175628

Ingediend op	11-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Iekink 8, 7255XR Hengelo (Gld) (11800534)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255XR
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Iekink
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

E. Voogt

Adres eigenaar bouwwerk

Iekink 8
7255 XR Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

garage en schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Iekink 8 7255XR Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dak,
Bron 5, RISICOKLASSE_2
Iekink 8 7255XR Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat -los-,
Bron 4, RISICOKLASSE_1
Iekink 8 7255XR Hengelo (Gld), Garage , Golfplaat -los-,
Bron 2, RISICOKLASSE_1
Iekink 8 7255XR Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaten dak,
Bron 3, RISICOKLASSE_2A
Iekink 8 7255XR Hengelo (Gld), Garage , Golfplaten dak,
Bron 1, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: 9.50 M2
Bron 3: 14 M2
Bron 1: 56 M2
Bron 5: 164 M2
Bron 4: 1 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS19012-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-11	In behandeling