

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4306127
Aanvraagnaam	Sloopmelding Kieftendorp 8 Hengeli
Uw referentiecode	-

Ingediend op	26-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	saneren van asbestdaken, gevelbeplating en oberige in bijbehorende inventarisatierapport en genoemden asbest toepassingen en slopen van gebouwen zie ook sloopmelding SXO30675867. Moest nieuwe sloopmlding komen aangezien er een nieuw inventarisatierapport is opgesteld.
Opmerking	nieuw asbestinventariesatierapport is reden nieuwe sloopmelding
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MG
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kieftendorp
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

1 schuur is garage en zijgevels worden opnieuw voorzien van beplating, kapschuur blijft en wordt gerestaureerd stalling tractor en werktuigen. verige gebouwen buiten gebruik

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

sloop bijgebouwen na sanering

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

start 1 april 2019 door Roulaux Asbestverwijdring BV

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☒ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

mbv gereedachappen, tractor en minikraan

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

geverfd hout, asbest, metalen, beton

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

erkend inzamelaar

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken? ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen? ☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen particulier asbest verwijderen

Gaat het om het verwijderen van
maximaal 35m² van de volgende
materialen? ☐ Ja, geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels, niet zijnde dakleien
☐ Ja, asbesthoudende vloertegels
☐ Ja, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
☐ Nee, (ook) andere materialen
☒ Nee, meer dan 35m²

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit. zie asbestinventarisatierapport goor tekening

Naam uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. Roulaux Asbestverwijdering BV

Adres uitvoerder
asbestverwijderingswerkzaamheden. Nijverheidsstraat 6-8 Giesbeek

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
sloopmekding SXO30675867	IMG_20190326_1-90831-.jpg	Anders	2019-03-26	In behandeling
kieftendorp_8_te_hengelo_pdf	kieftendorp 8 te hengelo.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-26	In behandeling
tekening	IMG_20190326_1-90930-.jpg	Tekening slopen	2019-03-26	In behandeling