

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer    | 4274769                              |
| Aanvraagnaam      | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0176390 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0176390        |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op    | 13-03-2019                    |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Prunusstraat 2 c, 7255XH Hengelo (Gld) (31700199) |
| Opmerking                       | -                                                 |
| Gefaseerd                       | Nee                                               |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee                                               |
| Bijlagen die later komen        | n.v.t.                                            |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | n.v.t.                                            |

**Bevoegd gezag**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Naam:           | Gemeente Bronckhorst                         |
| Bezoekadres:    | Elderinkweg 2<br>7255 KA Hengelo (Gld)       |
| Postadres:      | Postbus 200<br>7255 ZJ Hengelo (Gld)         |
| Telefoonnummer: | 0575-750250                                  |
| E-mailadres:    | info@bronckhorst.nl                          |
| Website:        | www.bronckhorst.nl                           |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening                     |
| Bereikbaar op:  | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 7255XH                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 2                                                                      |
| Huisletter                                                                                 | c                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Prunusstraat                                                           |
| Plaatsnaam                                                                                 | Hengelo (Gld)                                                          |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

## 3 Toelichting

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Eventuele toelichting op locatie | Schuur |
|----------------------------------|--------|

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Onstenk Rieten Daken

Adres eigenaar bouwwerk

Prunusstraat 2c  
7255 XH Hengelo Gld

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

schuur

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning.  
Graag zo spoedig mogelijk de uitvoering

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Prunusstraat 2 c 7255XH Hengelo (Gld), Schuur , Golfplaat  
(dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE\_2A

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Bron 1: 180 M2

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage          | Bestandsnaam         | Type                        | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport | Rapport_AS1903-7.pdf | Asbestinventarisatierapport | 2019-03-13      | In behandeling  |