

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4292545
Aanvraagnaam	Varsselseweg 31 Hengelo
Uw referentiecode	18073
Ingediend op	20-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	asbest sanering woonboerderij en schuur
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	tekening slopen, zie hiervoor asbest inventarisatie rapport

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09126036
Vestigingsnummer	000016451880
Statutaire naam	Ter Horst Sanering en Infra bv
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Kolkman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7051GV
Huisnummer	58
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Aaltenseweg
Woonplaats	Varsseveld

4 Correspondentieadres

Adres	Aaltenseweg 58 7051GV Varsseveld
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7255NN
Huisnummer	31
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Varsselseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

dhr. Olthof

Adres eigenaar bouwwerk

Varsselseweg 31 Hengelo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

woonboerderij en schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

bron M1: vlakke platen dakbeschot woning
bron M2: golfplaten dak schuur

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

bron M1: 136 m2
bron M2: 113 m2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Ter Horst Milieu te Varsseveld

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
18073_AI_18_11458_pdf	18073 AI 18.11458.pdf	Anders	2019-03-20	In behandeling