

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4289229
Aanvraagnaam	Verbouw jongveestal
Uw referentiecode	jongveestal 2019

Ingediend op	19-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bestaande jongveestal verbouwen/moderniseren. Geen wijziging in dieren aantallen of emissiesysteem.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	4289037
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	constructieberekening
Bijlagen n.v.t. of al bekend	overige

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7221DD
Huisnummer	26
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Toldijkseweg
Plaatsnaam	Steenderen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	renovatie bestaande jongveestal (dak)
----------------------------------	---------------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het
bouwwerk?

jongveestal

Voert u de sloopwerkzaamheden
zelf uit?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke data en tijdstippen
worden de sloopwerkzaamheden
uitgevoerd?

doordeweekse dagen, tussen 7.00 en 18.00, op korte
termijn nadat vergunning verleend is

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

doordeweekse dagen, tussen 7.00 en 18.00, op korte
termijn nadat vergunning verleend is. Asbest wordt
gesaneerd door een extern gespecialiseerd bedrijf.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)
☒ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een
hydraulische kraanmachine met sloophamer of
sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van
de aard en de hoeveelheid van de
afvalstoffen die naar verwachting
zullen vrijkomen.

het dak en spanten worden vervangen, asbest gesaneerd.

Wat is de afvoerbestemming van
de afvalstoffen?

de Covik Steenderen - overige
asbest regelt de saneerder

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal
vrij dat ter plaatse zal worden
gebroken?

- ☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een
aanwijzing gekregen om een
veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Golfplaten/dakbedekking

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

660m2 - zie inventarisatierapport

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Regelt de saneerder. in ieder geval erkende afvoer van
asbest.

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
asbestinventarisatie_pdf	asbestinventarisatie.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-19	In behandeling
bouwtekening_pdf	bouwtekening.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-19	In behandeling