

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4307025
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0179035
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0179035

Ingediend op	27-03-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Gazoorweg 2, 7251HP Vorden (Vorden, Gazoorweg 2)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7251HP
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Gazoorweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer W. Keijsers
Adres eigenaar bouwwerk	7251HP 2, Gazoorweg Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	OVERIGE
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Gazoorweg 2 7251HP Vorden, Vlakke platen (dakbeschot) op het dak van de woning , Vlakke plaat (dakbeschot), Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2 Gazoorweg 2 7251HP Vorden, Board tegen het dak op de zolder van het bijgebouw. , Board, Bron 5: Zie M4, RISICOKLASSE_2A Gazoorweg 2 7251HP Vorden, Stopverf in alle ramen van de woning en het bijgebouw , Stopverf, Bron 3: M3, NVT Gazoorweg 2 7251HP Vorden, Vlakke platen in de raamluiken aan de rechter-, voor- en linker gevel van de woning. , Vlakke platen, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_1 Gazoorweg 2 7251HP Vorden, Losliggende vlakke plaat op de zolder van het bijgebouw , Vlakke plaat, Bron 6: Zie M1, RISICOKLASSE_1 Gazoorweg 2 7251HP Vorden, Board op de vloer van de zolder in het bijgebouw , Board, Bron 4: M4, ...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 6: Zie M1: 0.40 M2 Bron 4: M4: 1.60 M2 Bron 1: M1: 210 M2 Bron 5: Zie M4: 0.5 M2 Bron 2: M2: 13 STUKS
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
VordenGazoorweg2_inv_pdf	VordenGazoorweg2_inv.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-03-27	In behandeling
VordenGazoorweg2_macht_pdf	VordenGazoorweg2_macht.pdf	Anders	2019-03-27	In behandeling