

Formulierversie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 4107257

Aanvraagnaam Davisweg 2 Zelhem

Uw referentiecode P2019001

Ingediend op 20-12-2018

Soort procedure Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving verwijderen van asbest

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres: Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)Postadres: Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer: 0575-750250

E-mailadres: info@bronckhorst.nl

Website: www.bronckhorst.nl

Contactpersoon: afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op: ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57868700
Vestigingsnummer	000027268330
Statutaire naam	Van Dijk Achterhoek
Handelsnaam	Asbest Achterhoek

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.C.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Polman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7091ZZ
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meniststraat
Woonplaats	Dinxperlo

4 Correspondentieadres

Adres	Meniststraat 27 7091ZZ Dinxperlo
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2018.02

Locatie

1 Adres

Postcode	7021LR
Huisnummer	2
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Davisweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in het kader van de asbestrein
----------------------------------	--

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

S. Winkelman

Adres eigenaar bouwwerk

Davisweg 2 Zelhem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

week 7 2019

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

zie asbestinventarisatierapport

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

alle in het rapport genoemde bronnen

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.02

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
AIR_Davisweg_2_Zelhem_pdf	AIR Davisweg 2 Zelhem.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-12-20	In behandeling