

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4330183
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0182172
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0182172

Ingediend op	05-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hulsevoortseweg 1 A, 6996DG Drempt (19132)
Opmerking	Aanvraag graag met voorrang behandelen i.v.m.. besmetting rondom de woning. Geaccordeerde melding mailen aan herbert@bergevoet.nl
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DG
Huisnummer	1
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hulsevoortseweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woonboerderij met bijgebouwen
----------------------------------	-------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer J.H.N. Hoppenreijts
Adres eigenaar bouwwerk	6996DG 1 A, Hulsevoortseweg Drempt
Wat is de functie van het bouwwerk?	AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Zsm. ivm. besmetting rondom de woning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Hulsevoortseweg 1 A 6996DG Drempt, Dak van schuur 2 , Golfplaat, A03 Dakbeplating, RISICOKLASSE_2A Hulsevoortseweg 1 A 6996DG Drempt, Maaiveld en schuur , Golfplaat, A02 Restanten, RISICOKLASSE_2 Hulsevoortseweg 1 A 6996DG Drempt, Dak van schuur 1 , Golfplaat, A01 Dakbeplating, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	A01 Dakbeplating: 169 M2 A03 Dakbeplating: 64 M2 A02 Restanten: 44 M2
Wat is de afvoerbepemming van het verwijderde asbest?	Attero Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Geef aan waarom het niet mogelijk is de melding vier weken voor aanvang van de asbestverwijderings werkzaamheden in te dienen.	Het gebied rondom de woning is besmet, graag met voorrang afhandelen.
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	223.19 Asbestinventarisati- erapport .pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-05	In behandeling