

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4347033
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0183800
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0183800

Ingediend op	12-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Rondweg 3, 7251RT Vorden (11805034)
Opmerking	Asbesttrein 5034
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251RT
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rondweg
Plaatsnaam	Vorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Inventarisatie van paardenstal, loods, schuur
----------------------------------	---

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	Rouwenhorst
Adres eigenaar bouwwerk	7251RT 3, Rondweg Vorden
Wat is de functie van het bouwwerk?	loods en kapschuur
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Rondweg 3 7251RT Vorden, rondom ramen gevels schuur en loods , belgazingskit, M6 & M7, NVT Rondweg 3 7251RT Vorden, gedeelte dak loods , golfplaten, M5, RISICOKLASSE_2 Rondweg 3 7251RT Vorden, gedeelte dak loods , golfplaten, M4, RISICOKLASSE_2 Rondweg 3 7251RT Vorden, naast loods , restanten golfplaten, M3.1, RISICOKLASSE_2 Rondweg 3 7251RT Vorden, dak schuur , golfplaten, M1, RISICOKLASSE_2 Rondweg 3 7251RT Vorden, gedeelte dak loods , golfplaten, M3, RISICOKLASSE_2 Rondweg 3 7251RT Vorden, naast loods in plastic zak , restanten vlakke plaat, M2.1, RISICOKLASSE_2 Rondweg 3 7251RT Vorden, plafond tankkamer in schuur , vlakke plaat, M2, RISICOKLASSE_2
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	M3: 235 M2 M2.1: 0.30 M2 M2: 10 M2 M5: 43 M2 M4: 70 M2 M3.1: 1.20 M2 M1: 181 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Rapport 19.02039 Rondweg 3 Vorden.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-12	In behandeling