

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4334115
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0182427
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0182427

Ingediend op	08-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 8, 7255LB Hengelo (Gld) (1190...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7255LB
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	5 schuren
----------------------------------	-----------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Weustenenk

Adres eigenaar bouwwerk

Lankhorsterstraat 8
7255 LB Hengelo

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

schuren BCE geheel D gedeeltelijk (zie plattegrond)

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

De Covik BV

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Covikseweg 3
7221 CM Steenderen

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☐ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☒ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Met een hydraulische graafmachine zal er gecontroleerd gesloopt worden waarbij de diverse afvalstromen direct gescheiden worden.

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.	puin 900 ton hout 50 ton BSA 30 ton
Wat is de afvoerbesteding van de afvalstoffen?	De Covik Recycling BV Covikseweg 3a 7221 CM Steenderen
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	
Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?	☐ Ja ☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Lankhorsterstraat 8 7255LB Hengelo (Gld), Varkensstal 1 , Golfplaat (dakbeplating), Bron 2, RISICOKLASSE_2 Lankhorsterstraat 8 7255LB Hengelo (Gld), Werktuigenberging , Golfplaat (dakbeplating), Bron 7, RISICOKLASSE_2 Lankhorsterstraat 8 7255LB Hengelo (Gld), Varkensstal 1 , Asbestcement buizen, Bron 4, RISICOKLASSE_2A Lankhorsterstraat 8 7255LB Hengelo (Gld), Erf , Asbestcement nokstukken, Bron 13, RISICOKLASSE_1 Lankhorsterstraat 8 7255LB Hengelo (Gld), Garage , Golfplaat (dakbeplating), Bron 1, RISICOKLASSE_2 Lankhorsterstraat 8 7255LB Hengelo (Gld), Erf , Vlakke plaat (verzameld), Bron 12, RISICOKLASSE_2 Lankhorsterstraat 8 7255LB Hengelo (Gld), Varkensstal 3 , Golfplaat (dakbeplating), Bron 9, RISICOKLASSE_2 Lankhorsterstraat 8 7255...
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Bron 12: 2 STUKS Bron 15: 2 M2 Bron 9: 185 M2 Bron 14: 2 STUKS Bron 8: 1 STUKS Bron 3: 6.0 M2 Bron 2: 247 M2 Bron 7: 213 M2 Bron 4: 4 STUKS Bron 13: 7 STUKS Bron 1: 57 M2
Wat is de afvoerbesteding van het verwijderde asbest?	Attero te Wilp
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee
U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.	

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	AS19047-Rapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-08	In behandeling