

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4346987
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0183588
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0183588

Ingediend op	12-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Zomerweg 60, 6996DT Drempt (11800605)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DT
Huisnummer	60
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomerweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	kapschuur en 2 varkensschuren
----------------------------------	-------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Mevrouw Mevr. Bloemendaal

Adres eigenaar bouwwerk

6996DT 60, Zomerweg Drempt

Wat is de functie van het
bouwwerk?

voormalige varkensschuur en kapschuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Zomerweg 60 6996DT Drempt, dak varkensschuur 2 ,
golfplaten incl. nokstukken, M2, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 60 6996DT Drempt, dak varkensschuur 1 ,
golfplaten incl. nokstukken, M1, RISICOKLASSE_2
Zomerweg 60 6996DT Drempt, dak kapschuur , golfplaten
incl. nokstukken, M3, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M2: 350 M2

M1: 140 M2

M3: 142 M2

Wat is de afvoerbesteding van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	R18-08347 Asbestinventarisati- erapport Zomerweg 60 Drempt.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-12	In behandeling