

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4357635
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0184859
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0184859

Ingediend op	17-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Sarinkdijk 21, 7255MS Hengelo (Gld) (Hengelo, S...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255MS
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Sarinkdijk
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☒ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09102766
Vestigingsnummer: 000000000000
Bedrijfsnaam: Landgoed Zelle B.V.

Adres eigenaar bouwwerk

7255MB 92 a, Ruurloseweg Hengelo (Gld)

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

- ☐ Het hoofdgebouw
☒ Een bijgebouw
☐ Ander bouwwerk

Wat is de functie van het bouwwerk?

OVERIGE
De schuur wordt volledig gesloopt. De hondenhok en schuilstal alleen asbest verwijderen. Zie voor plattegrond blz. 16 van het inventarisatierapport.

Voert u de sloopwerkzaamheden zelf uit?

- ☐ Ja
☒ Nee

Naam uitvoerder sloopwerkzaamheden

Enzerink B.V.

Adres uitvoerder sloopwerkzaamheden

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo Gld.

Op welke data en tijdstippen worden de sloopwerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen slopen

Welke methode gebruikt u voor het slopen?

- ☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een voorhamer)
☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met een pneumatische voorhamer)
☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)
☐ Anders

Geef een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen.

30 m3

Wat is de afvoerbestemming van de afvalstoffen?

Gaat naar erkende bewerker; is nog niet bekend.

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Komt er steenachtig materiaal vrij dat ter plaatse zal worden gebroken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u van de gemeente een aanwijzing gekregen om een veiligheidsplan te overleggen?

☐ Ja
☒ Nee

4 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

Sarinkdijk 21 7255MS Hengelo (Gld), Golfplaten , Golfplaten, Bron 3: Zie M1, RISICOKLASSE_2A
Sarinkdijk 21 7255MS Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van de schuur , Golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2A
Sarinkdijk 21 7255MS Hengelo (Gld), Golfplaten op het dak van de schuilstal , Golfplaten, Bron 4: M3, RISICOKLASSE_2A
Sarinkdijk 21 7255MS Hengelo (Gld), Stopverf in de kozijnen en deuren van de schuur , Stopverf, Bron 2: M2 en M2A, NVT

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Bron 4: M3: 37.20 M2
Bron 3: Zie M1: 17.60 M2
Bron 1: M1: 79.20 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I19142.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-17	In behandeling
HengeloSarinkdijk21-_macht_.pdf	HengeloSarinkdijk21-_macht_.pdf	Anders	2019-04-17	In behandeling