

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4375663
Aanvraagnaam	Rondweg 6, Hengelo
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0186694

Ingediend op	26-04-2019
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Rondweg 6, 7255KW Hengelo (Gld) (Rondweg 6, Hen...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62721208
Vestigingsnummer	000062721208
Statutaire naam	Prinsen Asbestverwijdering BV
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	R
Voorvoegsels	-
Achternaam	Mateman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7121LS
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	I
Straatnaam	Bolwerkweg
Woonplaats	Aalten

4 Correspondentieadres

Adres	Bolwerkweg 12-I 7121LS Aalten
-------	----------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255KW
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rondweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	woning
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk	De heer P Laman
Adres eigenaar bouwwerk	7255KW 6, Rondweg Hengelo (Gld)
Wat is de functie van het bouwwerk?	WONING
Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?	z.s.m. na verlenen melding

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.	Rondweg 6 7255KW Hengelo (Gld), Buitenzijde , Asbestcement vlakke plaat, Dakbeschot (1), RISICOKLASSE_2 Rondweg 6 7255KW Hengelo (Gld), Buitenzijde , Asbestcement vlakke plaat, Zijwangen dakkapel (3), RISICOKLASSE_2 Rondweg 6 7255KW Hengelo (Gld), Binnenzijde , Asbestcement buizen en kanalen, Afvoer op zolder (2), RISICOKLASSE_1
Hoeveel asbest zal worden verwijderd?	Afvoer op zolder (2): 1 M Zijwangen dakkapel (3): 0.75 M2 Dakbeschot (1): 210 M2
Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?	Twence, Hengelo
Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Is een asbestinventarisatierapport vereist?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Eindrapport_inventarisatie	rondweg 6 hengelo - 19BV19718.pdf	Asbestinventarisatierapport	2019-04-26	In behandeling
Rondweg-6-Hengelo	Rondweg-6-Hengelo.pdf	Anders	2019-04-26	In behandeling